

PLANTA 1° PISO - EDIFICIO 7
ESC. 1/75


CUADRO DE VANTOS													
VENTANAS					PUERTAS								
CODIGO	ANCHO	ALTO	ALVEJON	TIPO	MATERIAL	ABERTURA	CODIGO	ANCHO	ALTO	ALVEJON	TIPO	MATERIAL	ABERTURA
V1	1.20	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P1	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V2	1.20	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P2	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V3	1.20	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P3	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V4	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P4	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V5	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P5	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V6	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P6	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V7	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P7	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V8	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P8	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V9	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P9	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V10	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P10	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V11	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P11	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V12	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P12	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V13	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P13	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V14	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P14	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V15	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P15	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V16	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P16	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V17	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P17	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V18	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P18	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V19	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P19	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V20	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P20	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V21	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P21	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V22	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P22	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V23	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P23	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V24	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P24	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V25	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P25	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V26	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P26	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V27	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P27	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V28	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P28	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V29	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P29	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR
V30	1.10	1.20	1.10	COMPLETA	ALUMINIO/VIDRIO	COMPLETA	P30	0.90	2.10	-	BIENESTAR	ALUMINIO	BIENESTAR

LEYENDA MUROS

- Escalera - Vitrado en concreto
- Tabiquería Doywit Standart
- Tabiquería Doywit RFF 60
- Tabiquería B09
- Tabiquería B12
- Tabiquería B14
- MURO RESISTENTE AL FUEGO + 2 HORAS
- MURO RESISTENTE AL FUEGO + 1 HORA

COTA RELATIVA +0.00

EDIFICIO 5	NPT +0.50
EDIFICIO 6	NPT +0.80
EDIFICIO 7	NPT +1.30
EDIFICIO 8	NPT +1.80




NOTA: EN TODOS LOS BAÑOS, COCINAS, PASEOS Y TERRAZAS TENDRAN UN BARRIDO Y UN RESERVOIRIO SANITARIO.

Fernando de la Cruz
Ingeniero de Civil
DNI 81115557



ALFONSO DE LA PIEDRA
C.M. 388
GERMÁN SALAZAR BRINGAS
C.A.P. 8740



ARQUITECTURA

MODIFICACION DE PROYECTO
NPT 1000-000-000-000-000

PROGRAMA MI VIVIENDA
DS-002-2020-VIVIENDA
MI C - LOTE 2 - Bloque 7
EDIFICIO TIPO B
PLANTA 1° PISO -
EDIF. 7
RESULTANTE

CONFORME

Rev 2 04/06/2024 1/75

25 JULIO 2024